

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| GEZ | | KARTA ADRESOWA ZABYTKU | | 3. Miejscowość Krosno Odrzańskie | | | |
| 1. Nazwa Dom | | 2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w. | | | | | |
| <div></div> <div>Elewacja frontowa (zachodnia)</div> | | | | 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | 4. Adres Mnichów 13 66-600 Krosno Odrzańskie | |
| | | | | | | | |
| | | | | 5 . Przynależność administracyjna | | | |
| | | | | Województwo lubuskie | | | |
| | | | | Powiat krośnieński | | | |
| Gmina Krosno Odrzańskie | | | | | | | |
| | | | | 6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 760 Data wpisu: 15.01.1964 | | | |
| | | | | Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008) | | | |

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany po wschodniej stronie ulicy Mnichów, w układzie kalenicowym do ulicy. Wzniesiony został w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na kondygnacji poddasza ściany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek założony został na rzucie prostokąta, a bryła budynku jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa podwójna. Elewacja frontowa i tylna pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Elewacja frontowa ma układ trójosiowy. Przeprowadzające ją okna mają kształt prostokątny. Przyziemie od piętra wydzielone profilowanym gzyms międzykondygnacyjny a całość wieńczy profilowany gzyms koronujący. Elewacja tylna jest dwuosiowa. W skrajnej osi przyziemia od strony południowej znajduje się wejście do sieni. Nad pomieszczeniami piwnic wykonano stropy ceramiczne typu Kleina. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane belkowe z wsuwką i podsufitką na trzcinie. Schody na I piętro są drewniane jednobiegowe. Schody prowadzące na poddasze drewniane zabiegowe. W sieni zachowała się posadzka ceramiczna. Pozostałe pomieszczenia przyziemia mają posadzki wylewane z betonu. Na wyższych kondygnacjach występują drewniane podłogi. Zachowana stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, bez cech zabytkowych. Drzwi w elewacji frontowej i tylnej są drewniane dwuskrzydłowe pełne z naswietłem – nie reprezentują wartości zabytkowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

W 1997 roku obiekt ucierpiał w trakcie powodzi, zalane zostały piwnice i parter. Skuto tynki, osuszono mury i zastosowano środki grzybobójcze. Wykonano izolację pionową i poziomą. Ogólny stan zachowania budynku dobry. Niewielkie ubytki w tynku. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Należy przeprowadzić konserwację stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków