


| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| GEZ | | KARTA ADRESOWA ZABYTKU | | 3. Miejscowość Krosno Odrzańskie | |
| 1. Nazwa Dom | | 2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w. | | | |
| <div></div> <p>Elewacja frontowa (zachodnia)</p> | | | | 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | |
| | | | | 4. Adres Mnichów 11 66-600 Krosno Odrzańskie | |
| | | | | 5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośnieński Gmina Krosno Odrzańskie | |
| | | | | 6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 759 Data wpisu: 15.01.1964 Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008) | |

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Mnichów. Częściowo podpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne ceglane i na wyższej kondygnacji w konstrukcji muru pruskiego (z wypełnieniem ceglanym). Budynek założony został na rzucie prostokąta. Jego bryła jest dwukondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Konstrukcja drewnianej więźby dachowej jest płatwiowo-kleszczowa. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka. Dwuosiówą fasadę przepruwają prostokątne otwory okienne. W skrajnej osi przyziemia od strony zachodniej znajduje się otwór wejściowy. Podziały horyzontalne elewacji frontowej wykonano za pomocą profilowanych gzymsów: międzykondygnacyjnego, podokiennego (pod oknami I piętra) oraz wieńczącego. Elewacja tylna jest trójosiowa z dwoma otworami wejściowymi w przyziemiu, flankującymi usytuowane centralnie okno. Na wysokości piętra wykonano dwa okna. Układ wnętrza jest 3 -traktowy z sienią przelotową na przestrzał budynku przy jego północnej ścianie. W trakcie środkowym usytuowana została klatka schodowa. Na piętrze zachowały się drewniane podłogi deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej bez wartości zabytkowej. Na I piętrze dwa drewniane okna skrzynkowe, w przyziemiu okno z profili PCV. Okna w elewacji tylnej na I piętrze drewniane. Drzwi w elewacji frontowej są drewniane, jednoskrzydłowe z nasświetlem. Ich konstrukcja jest ramowo-płycinowa. Stolarka drzwiowa nie ma wartości zabytkowych. W elewacji tylnej drzwi prowadzące do sieni są oryginalne – drewniane, jednoskrzydłowe z nasświetlem, w konstrukcji ramowo-płycinowej. Drzwi prowadzące od strony podwórza do warsztatu, usytuowanego w tylnym trakcie przyziemia są współczesne, pełne, drewniane, klepkowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan ogólny budynku dostateczny. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Należy przeprowadzić konserwację stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków