

GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.	4. Adres Mnichów 9 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym <div data-bbox="203 440 916 1398"> </div> <div data-bbox="210 1399 537 1428"> Elewacja frontowa (zachodnia) </div>			5 . Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośniński Gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 758 Data wpisu: 15.01.1964 Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na wysokości poddasza, ściany szczytowe wykonane są w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Obiekt założony na rzucie prostokąta, nie jest podpiwniczony, a jego bryła jest dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym. Budynek przykrywa wysoki dach dwuspadowy, załamany od frontu, wzbogacony wystawką okienną, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Na poszczególnych kondygnacjach występują stropy drewniane belkowe z wsuwką i tynkowaną podsufitką na trzcinie. Elewacje budynku pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Elewacja frontowa, dwuosiowa, w przyziemiu posiada szeroką dwuskrzydłową bramę drewnianą oraz witrynę sprzężoną z wejściem do nieużytkowanego obecnie lokalu handlowego. Na piętrze znajdują się dwa otwory okienne, a elewację wieńczy profilowany gzyms z fryzem kostkowym. Elewacja tylna, dwuosiowa, jest rozczłonkowana zróżnicowanymi pod względem wielkości otworami okiennymi. Wnętrze budynku ma układ funkcjonalny 3 ½ traktowy z sienią przelotową przy ścianie północnej. Układ ten został zniekształcony poprzez wydzielenie sieni ścianką działową i połączenie jej z nieużytkowanym obecnie pomieszczeniem usługowym. Na parterze wykonano posadzki wylewane z betonu, a na wyższych kondygnacjach zachowały się drewniane podłogi deskowe. Stolarka bramy wejściowej od frontu, oryginalna, skrzydła rozwierane do wnętrza, wykonane w konstrukcji ramowo-płycinowej, zdobione dwoma płycinami w dolnej partii, a górna część przeszklona. Drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej prowadzące do mieszkania, wtórne, płycinowe pełne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan zachowania budynku dobry, brak zagrożeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków