

GEZ	<div data-bbox="627 215 1310 263" data-label="Section-Header"> <h2>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</h2> </div>		<div data-bbox="1615 151 1832 207" data-label="Text"> <p>3. Miejscowość Krosno Odrzańskie</p> </div>
<div data-bbox="192 295 604 351" data-label="Text"> <p>1. Nazwa Dom, ob. budynek usługowo-handlowy</p> </div>		<div data-bbox="862 295 1126 351" data-label="Text"> <p>2. Czas powstania Pierwsza połowa XIX w.</p> </div>	<div data-bbox="1615 362 1904 443" data-label="Text"> <p>4. Adres Pocztowa 9 66-600 Krosno Odrzańskie</p> </div>
<div data-bbox="192 362 1296 389" data-label="Text"> <p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> </div> <div data-bbox="215 408 1500 1385" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="206 1410 492 1441" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowo-boczna</p> </div>			<div data-bbox="1615 636 1886 665" data-label="Text"> <p>5. Przynależność administracyjna</p> </div> <div data-bbox="1615 702 1832 730" data-label="Text"> <p>Województwo lubuskie</p> </div> <div data-bbox="1615 767 1807 798" data-label="Text"> <p>Powiat krośniński</p> </div> <div data-bbox="1615 834 1888 865" data-label="Text"> <p>Gmina Krosno Odrzańskie</p> </div>
			<div data-bbox="1615 896 1879 981" data-label="Text"> <p>6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 149 Data wpisu: 10.03.1960</p> </div> <div data-bbox="1615 1005 2033 1203" data-label="Text"> <p>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</p> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła p.w. Św. Jadwigi, po jego południowej stronie, naprzeciw okazałego, XIX - wiecznego gmachu poczty. Budynek usytuowany w układzie kalenicowym w stosunku do ulicy. Obiekt jest murowany z cegły pełnej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, założony na planie prostokąta. Bryła budynku jest prosta, zwarta, prostopadłościenna, nakryta 3 - połaciowym dachem mansardowym. Budynek ku północy przedłużony, również 2 - kondygnacyjny, najprawdopodobniej późniejszą dobudówką z tarasem utworzonym na dachu. Elewacja tylna skierowana wprost na kościół. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Elewacje tynkowane, ściany wnętrza również tynkowane. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe, konstrukcja więźby drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglasto - czerwonym. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Elewacja frontowa, południowa, czteroosiowa, o regularnie rozmieszczonych osiach i niskim cokolikiem z odsadzką w parterze, na skrajnej osi wschodniej otwór drzwiowy. Pozostałe osie z identycznymi otworami okiennymi w kształcie prostokąta stojącego. Na wszystkich 4 osiach piętra identyczne okna w kształcie wydłużonych prostokątów, stojących, wsparte na wąskim, profilowanym gzymsie podokiennym. Okna obwiedzione profilowanymi opaskami, szerszymi wokół okien parteru, węższymi na piętrze. Elewacja zwieńczona szerokim, profilowanym gzymsem koronującym. Okna parteru posiadają współczesną trzyszybową stolarkę podzieloną ślimieniem na 2/3 wysokości otworu. Część dolna dwuskrzydłowa, dwuszybową, część górna, nadślimienna, jednoszybową. Okna piętra o krzyżowo dzielonej, oryginalnej stolarce ze ślimieniem przechodzącym w połowie ich wysokości. W dolnej połaci dachu, na trzech, symetrycznie rozmieszczonych osiach, trzy wystawki, każda nakryta trzyspadowym daszkiem, okna wystawek dwuskrzydłowe. Elewacja tylna, północna, dwustrefowa. Strefa dolna, stanowiąca ścianę północną części dobudowanej, dwukondygnacyjna, podzielona na 2 osiach różnej wielkości otworami okiennymi w kształcie prostokątów stojących. Na osi wschodniej piętra jeden większy od pozostałych otwór okienny. W partii drugiego piętra, na dachu przybudówki, obszerny taras obwiedziony od strony północnej i zachodniej siatkową wysoką balustradą mocowaną między murowanymi w cegły słupkami. Od strony wschodniej znajduje się taras ograniczony murkiem stanowiącym wysuniętą ku górze ścianę wschodnią przybudówki. Strefę górną elewacji stanowi silnie cofnięta elewacja północna budynku głównego, tworząca w partii poddasza trzecią kondygnację, przepruta nieregularnie otworami. Przedłużona w części wschodniej połączyć dachu tworzy wsparte na filarze głębokie zadaszenie części tarasu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan budynku bardzo dobry, elewacja zewnętrzna po remoncie, wymienione pokrycie dachowe.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków