


GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	4. Adres Mnichów 27 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośniński Gmina Krosno Odrzańskie
Elewacja frontowa (zachodnia)			6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr L-872/A Data wpisu: 15.01.1964 r. Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej. Jego bryła jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo-płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę. Elewacja frontowa i tylna są tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Fasada jest pięcioosiowa, rozcłonkowana prostokątnymi otworami okiennymi. W drugiej osi od strony północnej umieszczone zostało wejście do sieni. Otwory okienne ujęte zostały prostymi opaskami z motywami zdobniczymi. Okna I piętra wsparte zostały na gzymsie podokiennym przebiegającym na całej szerokości elewacji. Dodatkowe podziały horyzontalne tworzą gzymsy: międzykondygnacyjny i profilowany gzyms wieńczący. Otwór wejściowy umieszczony został w płytkim pseudoryzalicy i poprzedzony granitowymi schodami zewnętrznymi. Elewacja tylna pozbawiona jest podziałów architektonicznych, trójosiowa z dwukondygnacyjną oficyną. Przekryta daszkiem pulpitowym przylegającym do jej północnego narożnika. Nad piwnicami, które zlokalizowane są we frontowym traktcie budynku występują stropy ceramiczne na belkach stalowych typu Kleina. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane. Stolarka okienna w elewacji frontowej drewniana, skrzynkowa, wtórna. Okna w elewacji tylnej dwudzielne, wykonane współcześnie. Drzwi w elewacji frontowej drewniane, dwuskrzydłowe, częściowo przeszkłone z naświetlem-wtórne. Drzwi w elewacji tylnej drewniane jednoskrzydłowe, ramowo - płycinowe pełne. Skrzydło drzwiowe zdobione płycinami z lustrami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w stanie dostatecznym. Wymaga remontu w zakresie elewacji, stolarki okiennej oraz pokrycia dachu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków