

GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>Dom</b>	2. Czas powstania <b>pierwsza połowa XIX w.</b>		4. Adres <b>Mnichów 33</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym <div> <div>  <p>Elewacja frontowa (zachodnia)</p> </div> <div>  <p>Elewacja południowo-zachodnia</p> </div> <div>  <p>Elewacja południowa</p> </div> </div>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>lubuskie</b>  Powiat <b>krośniński</b>  Gmina <b>Krosno Odrzańskie</b>
			6. Formy ochrony <b>rejestr zabytków, nr 768</b> <b>Data wpisu: 15.01.1964</b>  <b>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły pełnej, wzniesiony na rzucie prostokąta. Jego bryła jest dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, przekrywa je dwuspadowy dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Budynek nie jest podpiwniczony. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej krokwiowo-płatwiowy. Elewacja frontowa jest dwuosiowa, przepruta prostokątnymi otworami okiennymi (po dwa na wysokości przyziemia i piętra). Wieńczy ją prosty profilowany gzyms. Ścianę szczytową (trójosiową) przepruwają okna doświetlające parter, piętro i mniejsze od nich – trzy okienka doświetlające poddasze. W ścianie tylnej, przy północnym narożniku znajduje się otwór wejściowy do sieni (wejście główne do budynku) oraz bezpośrednio nad nim doświetlające klatkę schodową. Istniejące stropy drewniane. Stolarka okienna bez wartości zabytkowych. Stolarka drzwiowa wtórna – drzwi jednoskrzydłowe pełne, ramowo - płycinowe. Od strony podwórza do budynku przylega budynek gospodarczy kryty daszkiem pulpitowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997 r. (zalanie przyziemie). Obecnie obiekt jest w stanie dobrym, brak zagrożeń. Kwalifikuje się do remontu w zakresie stolarki okiennej oraz pokrycia dachu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Ewelina Kisiel**

**Grudzień 2023**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków