




<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość Kamień</p>
<p>1. Nazwa Zespół pałacowy i folwarczny</p>		<p>2. Czas powstania ok. poł. XIX w.</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="215 389 846 847">  <p>Elewacja frontowa (północna) pałacu</p> </div> <div data-bbox="898 389 1509 852">  <p>Brama</p> </div> </div>			<p>4. Adres Kamień 66-600 Krosno Odrzańskie Dz. nr 124/21</p>
<p>Lokalizacja obiektu na mapie</p> <div data-bbox="201 904 833 1380">  </div>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo lubuskie</p> <p>Powiat krośnieński</p> <p>Gmina Krosno Odrzańskie</p> <p>6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 3335 Data wpisu: 15.05.1996</p>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi. Składa się z części rezydencjalnej z pałacem i parkiem, opierającym się od północy o brzegi stawu oraz z części folwarcznej, którą stanowią budynki gospodarcze położone wokół podwórza gospodarczego. Na skraju założenia, po zachodniej stronie pałacu i parku wzniesiony został budynek mieszkalny. Założenie ma charakter osiowy, którego północną część zajmuje pałac i park, a południową folwark. Oś założenia podkreśla droga prowadząca od wsi po jego południowej stronie. Dodatkowy dojazd wiedzie aleją lipową od strony wschodniej, która przecina prostopadle oś założenia prowadząc dalej w kierunku północnym do budynku mieszkalnego. Inny dojazd do tego budynku poprowadzony został od drogi z Krosna Odrzańskiego. Przy głównej bramie wjazdowej do folwarku zachowały się fragmenty muru pełnego. Ponadto zachowało się ogrodzenie przed częścią pałacowo - parkową - relikty w postaci słupków bramy oraz współcześnie wykonane ogrodzenie z siatki drucianej. Dominantę architektoniczną założenia stanowi usytuowany na jego osi pałac, poprzedzony owalnym w kształcie podjazdem i otoczony parkiem. Budynek wzniesiony został z cegły, założony na rzucie prostokąta z centralnym ryzalitem akcentującym fasadę. Jego wysoką bryłę przekrywa dach czterospadowy kryty dachówką. Fasada jest 11 - osiowa z reprezentacyjnym portalem ujmującym wejście główne do budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny. Budynek kwalifikuje się do remontu w zakresie stolarki okiennej. Remonty należy prowadzić z poszanowaniem elementów historycznego materiału i wystroju. Drzewa i rośliny kwalifikują się do specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków